点検調書 その1

道路橋毎の健全性の診断	Ⅱ

点検項目							
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年 12月21日

部位・部材区分			損傷の種類	損傷区分 f	n	a	b	c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	鋼	主桁	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—	N	—
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		横桁・鋼床版	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—		
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
	コンクリート	主桁・横桁	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		Ⅱ	横桁に中程度の鉄筋露出が見られる。露出した鉄筋の錆は表面的である。 横桁に局所的な遊離石灰が見られる。錆汁等の混入は見られない。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 大)、鉄筋露出	1,2,3		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁	4		
			異常な音、振動、たわみ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		
		Con床版・間詰め	床版のひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	一方向ひびわれ	二方向ひびわれ		Ⅰ	
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 中)、鉄筋露出			
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			抜け落ち	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その2

点検項目								
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

部位・部材区分		損傷の種類	損傷区分 f	損傷区分 n	損傷区分 a	損傷区分 b	損傷区分 c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	舗装	ひびわれ、ポットホール	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ひびわれ(規模 中)	ひびわれ(規模 大)、ポットホール		I	健全である。
		路面の凹凸(伸縮装置部の段差など)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中 (10㎜＜段差＜20㎜)	規模 大 (段差≧20㎜)			
	伸縮装置	変形、破損、遊間異常	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	地覆・防護柵(高欄)	ひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		防護柵(高欄)の腐食、変形、欠損 ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	排水装置	腐食、変形、つまり	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
下部構造	橋台・橋脚	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		I	健全である。
		うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		漏水、滞水、堆砂	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	落橋防止システム	腐食、変形、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	基礎	洗掘、沈下、傾斜	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
支承部		腐食、亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	腐食(規模 中)	腐食(規模 大)、亀裂、破断、変形		I	健全である。
		ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		沓座モルタルのひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
その他		添架物	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—	N	—
		その他(　　)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その1

道路橋毎の健全性の診断	Ⅱ

点検項目							
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年 12月21日

部位・部材区分			損傷の種類	損傷区分 f	n	a	b	c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	鋼	主桁	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—	N	—
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		横桁・鋼床版	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—		
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
	コンクリート	主桁・横桁	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	5	Ⅱ	主桁下フランジに幅中程度のひびわれが見られる。ひびわれ間隔は広い。 張出床版に遊離石灰が見られる。錆汁等の混入は見られない。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 大)、鉄筋露出			
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			異常な音、振動、たわみ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		Con床版・間詰め	床版のひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	一方向ひびわれ	二方向ひびわれ		Ⅱ	
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 中)、鉄筋露出			
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁	6		
			抜け落ち	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			

点検調書 その2

点検項目								
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

部位・部材区分		損傷の種類	損傷区分 f	損傷区分 n	損傷区分 a	損傷区分 b	損傷区分 c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	舗装	ひびわれ、ポットホール	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ひびわれ(規模 中)	ひびわれ(規模 大)、ポットホール		I	健全である。
		路面の凹凸(伸縮装置部の段差など)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中 (10㎜＜段差＜20㎜)	規模 大 (段差≧20㎜)			
	伸縮装置	変形、破損、遊間異常	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	地覆・防護柵(高欄)	ひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		防護柵(高欄)の腐食、変形、欠損 ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	排水装置	腐食、変形、つまり	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
下部構造	橋台・橋脚	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		I	健全である。
		うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		漏水、滞水、堆砂	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	落橋防止システム	腐食、変形、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	基礎	洗掘、沈下、傾斜	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
支承部		腐食、亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	腐食(規模 中)	腐食(規模 大)、亀裂、破断、変形		I	健全である。
		ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落			
		沓座モルタルのひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
その他		添架物	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—	N	—
		その他(　　)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			

点検調書 その1

道路橋毎の健全性の診断	Ⅱ

点検項目							
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年 12月21日

部位・部材区分			損傷の種類	損傷区分 f	n	a	b	c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	鋼	主桁	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—	N	—
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		横桁・鋼床版	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—		
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
	コンクリート	主桁・横桁	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		Ⅱ	横桁に規模中程度の鉄筋露出が見られる。露出した鉄筋の一部に腐食が見られる。 横桁に局所的な遊離石灰が見られる。錆汁等の混入は見られない。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 大)、鉄筋露出	7		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁	8		
			異常な音、振動、たわみ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		
		Con床版・間詰め	床版のひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	一方向ひびわれ	二方向ひびわれ		Ⅱ	張出床版に定着具の露出が見られる。露出した定着具の錆は表面的である。 床版に規模の小さな剥離が複数に見られる。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 中)、鉄筋露出	9,10		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			抜け落ち	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その2

点検項目											
		箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版	
		橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント		
		橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日	

部位・部材区分		損傷の種類	損傷区分 f	損傷区分 n	損傷区分 a	損傷区分 b	損傷区分 c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	舗装	ひびわれ、ポットホール	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ひびわれ(規模 中)	ひびわれ(規模 大)、ポットホール		I	健全である。
		路面の凹凸(伸縮装置部の段差など)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中 (10㎜＜段差＜20㎜)	規模 大 (段差≧20㎜)			
	伸縮装置	変形、破損、遊間異常	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	地覆・防護柵(高欄)	ひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		防護柵(高欄)の腐食、変形、欠損 ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	排水装置	腐食、変形、つまり	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
下部構造	橋台・橋脚	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		I	健全である。
		うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		漏水、滞水、堆砂	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	落橋防止システム	腐食、変形、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	基礎	洗掘、沈下、傾斜	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
支承部		腐食、亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	腐食(規模 中)	腐食(規模 大)、亀裂、破断、変形		I	健全である。
		ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落			
		沓座モルタルのひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
その他		添架物	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—	N	—
		その他(　　)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			

点検調書 その1

道路橋毎の健全性の診断	Ⅱ

点検項目							
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年 12月21日

部位・部材区分			損傷の種類	損傷区分 f	n	a	b	c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	鋼	主桁	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—	N	—
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		横桁・鋼床版	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—		
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
	コンクリート	主桁・横桁	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		Ⅱ	主桁下面に規模の小さな鉄筋露出が複数に見られる。露出した鉄筋の腐食は表面的である。 横桁に遊離石灰が見られる。錆汁等の混入は見られない。 間詰めに規模の小さなうきが見られる。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 大)、鉄筋露出	11,12		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁	13		
			異常な音、振動、たわみ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		
		Con床版・間詰め	床版のひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	一方向ひびわれ	二方向ひびわれ		Ⅱ	
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 中)、鉄筋露出	14		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			抜け落ち	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その2

点検項目											
		箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版	
		橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント		
		橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日	

部位・部材区分		損傷の種類	損傷区分 f	損傷区分 n	損傷区分 a	損傷区分 b	損傷区分 c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	舗装	ひびわれ、ポットホール	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ひびわれ(規模 中)	ひびわれ(規模 大)、ポットホール		I	健全である。
		路面の凹凸(伸縮装置部の段差など)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中 (10㎜＜段差＜20㎜)	規模 大 (段差≧20㎜)			
	伸縮装置	変形、破損、遊間異常	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	地覆・防護柵(高欄)	ひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		防護柵(高欄)の腐食、変形、欠損 ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	排水装置	腐食、変形、つまり	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
下部構造	橋台・橋脚	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		I	健全である。
		うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		漏水、滞水、堆砂	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	落橋防止システム	腐食、変形、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	基礎	洗掘、沈下、傾斜	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
支承部		腐食、亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	腐食(規模 中)	腐食(規模 大)、亀裂、破断、変形		I	健全である。
		ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落			
		沓座モルタルのひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
その他		添架物	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		N	—
		その他(　　)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その1

道路橋毎の健全性の診断	Ⅱ

点検項目							
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年 12月21日

部位・部材区分			損傷の種類	損傷区分 f	n	a	b	c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	鋼	主桁	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—	N	—
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		横桁・鋼床版	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—		
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
	コンクリート	主桁・横桁	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		Ⅱ	横桁下面に規模の小さな鉄筋露出が見られる。露出した鉄筋の錆は表面的である。 横締め部に規模の小さなうきが見られる。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 大)、鉄筋露出	15,16		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁	17		
			異常な音、振動、たわみ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		
		Con床版・間詰め	床版のひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	一方向ひびわれ	二方向ひびわれ		Ⅱ	横桁に遊離石灰が見られる。錆汁等の混入は見られない。 間詰めに規模中程度のうきが見られる。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 中)、鉄筋露出	18		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			抜け落ち	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その2

点検項目								
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

部位・部材区分		損傷の種類	損傷区分 f	損傷区分 n	損傷区分 a	損傷区分 b	損傷区分 c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	舗装	ひびわれ、ポットホール	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ひびわれ(規模 中)	ひびわれ(規模 大)、ポットホール		I	健全である。
		路面の凹凸(伸縮装置部の段差など)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中 (10㎜＜段差＜20㎜)	規模 大 (段差≧20㎜)			
	伸縮装置	変形、破損、遊間異常	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	地覆・防護柵(高欄)	ひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		防護柵(高欄)の腐食、変形、欠損 ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	排水装置	腐食、変形、つまり	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
下部構造	橋台・橋脚	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		I	P5橋脚梁部に局所的な漏水が見られる。錆汁等の混入は見られない。
		うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		漏水、滞水、堆砂	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	19		
	落橋防止システム	腐食、変形、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	基礎	洗掘、沈下、傾斜	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
支承部		腐食、亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	腐食(規模 中)	腐食(規模 大)、亀裂、破断、変形		I	健全である。
		ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落			
		沓座モルタルのひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
その他		添架物	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		N	—
		その他(　　)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その1

道路橋毎の健全性の診断	Ⅱ

点検項目							
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年 12月21日

部位・部材区分			損傷の種類	損傷区分 f	n	a	b	c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	鋼	主桁	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—	N	—
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
		横桁・鋼床版	腐食、塗装劣化、防食機能の劣化	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	表面腐食、塗装・防食機能劣化(規模 中)	板厚減少、塗装・防食機能劣化(規模 大)	—		
			亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	塗装われ、亀裂、破断、変形(規模 中)	亀裂、破断、変形(規模 大)	—		
			ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落	—		
	コンクリート	主桁・横桁	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		Ⅱ	主桁に局所的な剥離が見られる。 横桁に規模の小さな鉄筋露出が見られる。露出した鉄筋の錆は表面的である。
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 大)、鉄筋露出	20,21		
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			異常な音、振動、たわみ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		
		Con床版・間詰め	床版のひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	一方向ひびわれ	二方向ひびわれ		Ⅰ	
			うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	うき、剥離、欠損(規模 中)	うき、剥離、欠損(規模 中)、鉄筋露出			
			遊離石灰、漏水(錆汁)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	遊離石灰、漏水(規模 中)	遊離石灰、漏水(規模 大)、錆汁			
			抜け落ち	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	—	あり			
			補強・補修材(鋼板接着部等)の損傷	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その2

点検項目								
箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

部位・部材区分		損傷の種類	損傷区分 f	損傷区分 n	損傷区分 a	損傷区分 b	損傷区分 c	写真番号	部材単位の健全性の診断	所見
上部構造	舗装	ひびわれ、ポットホール	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ひびわれ(規模 中)	ひびわれ(規模 大)、ポットホール		Ⅱ	排水管の取付金具に腐食による破断が見られる。
		路面の凹凸(伸縮装置部の段差など)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中 (10㎜＜段差＜20㎜)	規模 大 (段差≧20㎜)			
	伸縮装置	変形、破損、遊間異常	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	地覆・防護柵(高欄)	ひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		防護柵(高欄)の腐食、変形、欠損 ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	排水装置	腐食、変形、つまり	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	22		
下部構造	橋台・橋脚	ひびわれ	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		Ⅰ	A2橋台に漏水が見られる。錆汁等の混入は見られない。
		うき、剥離、欠損、鉄筋露出	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
		漏水、滞水、堆砂	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	23		
	落橋防止システム	腐食、変形、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
	基礎	洗掘、沈下、傾斜	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
支承部		腐食、亀裂、破断、変形	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	腐食(規模 中)	腐食(規模 大)、亀裂、破断、変形		Ⅰ	健全である。
		ボルトの腐食、ゆるみ、脱落	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	ボルトの腐食(規模 中)、ゆるみ	ボルトの腐食(規模 大)、脱落			
		沓座モルタルのひびわれ、欠損	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大			
その他		添架物	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大		N	—
		その他(　　)	目視不可	部材なし	損傷なし・軽微な損傷	規模 中	規模 大	—		

点検調書 その3（側面図、平面図）

一般図（側面図、平面図）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	（株）宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

側面図



位置図または平面図

点検調書 その3 一般図(断面図)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

一般図(断面図)

断面図01



点検調書 その3 一般図(断面図)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

一般図(断面図)

断面図05



点検調書 その3 一般図(断面図)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

一般図(断面図)

断面図09



点検調書 その3 一般図(断面図)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

一般図(断面図)

断面図13



点検調書 その3 一般図(断面図)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

一般図(断面図)

断面図17



箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

一般図（断面図）

断面図21



点検調書 その3 写真（全景・側面）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	（株）宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（全景・側面）

全景（起点⇒終点）

全景（終点⇒起点）

側面（起点を左）

側面（終点を左）

点検調書 その3 写真（主桁・横桁、床版）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（主桁・横桁、床版）

主桁・横桁1

主桁・横桁2

床版1



床版2

点検調書 その3 写真（主桁・横桁、床版）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（主桁・横桁、床版）

主桁・横桁3

主桁・横桁4

床版3

床版4

点検調書 その3 写真（主桁・横桁、床版）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（主桁・横桁、床版）

主桁・横桁5

主桁・横桁6

床版5

床版6

点検調書 その3 写真(主桁・横桁、床版)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(主桁・横桁、床版)

主桁・横桁7

主桁・横桁8

床版7

床版8

点検調書 その3 写真(主桁・横桁、床版)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(主桁・横桁、床版)

主桁・横桁9

主桁・横桁10

床版9

床版10

点検調書 その3 写真（主桁・横桁、床版）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（主桁・横桁、床版）

主桁・横桁11

主桁・横桁12

床版11

床版12

点検調書 その3 写真(舗装、伸縮装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(舗装、伸縮装置)

舗装1

舗装2

伸縮装置1



伸縮装置2



点検調書 その3 写真(舗装、伸縮装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(舗装、伸縮装置)

舗装3

舗装4

伸縮装置3



伸縮装置4



点検調書 その3 写真(舗装、伸縮装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(舗装、伸縮装置)

舗装5

舗装6

伸縮装置5



伸縮装置6

点検調書 その3 写真(舗装、伸縮装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版	
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント		
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車			点検年月日	2021年12月21日

写真(舗装、伸縮装置)

舗装7

舗装8

伸縮装置7

伸縮装置8



点検調書 その3 写真(舗装、伸縮装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(舗装、伸縮装置)

舗装9

舗装10

伸縮装置9



伸縮装置10

点検調書 その3 写真(舗装、伸縮装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(舗装、伸縮装置)

舗装11

舗装12

伸縮装置11



伸縮装置12

点検調書 その3 写真（地覆・防護柵、排水装置）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（地覆・防護柵、排水装置）

地覆・防護柵1

地覆・防護柵2

排水装置(橋面)

排水装置(桁下)

点検調書 その3 写真(地覆・防護柵、排水装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(地覆・防護柵、排水装置)

地覆・防護柵3

地覆・防護柵4

排水装置(桁下)

点検調書 その3 写真（地覆・防護柵、排水装置）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	（株）宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（地覆・防護柵、排水装置）

地覆・防護柵5

地覆・防護柵6

排水装置(橋面)

排水装置(桁下)

点検調書 その3 写真（地覆・防護柵、排水装置）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（地覆・防護柵、排水装置）

地覆・防護柵7

地覆・防護柵8

排水装置(橋面)

点検調書 その3 写真（地覆・防護柵、排水装置）

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（地覆・防護柵、排水装置）

地覆・防護柵9

地覆・防護柵10

排水装置(橋面)

排水装置(桁下)

点検調書 その3 写真(地覆・防護柵、排水装置)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(地覆・防護柵、排水装置)

地覆・防護柵11

地覆・防護柵12

排水装置(桁下)

点検調書 その3 写真(橋台・橋脚)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(橋台・橋脚)

橋台1

橋台2

橋脚1

橋脚2

点検調書 その3 写真(橋台・橋脚)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

写真(橋台・橋脚)

橋脚3

橋脚5

点検調書 その3 写真(橋台・橋脚)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

写真(橋台・橋脚)

橋脚7

橋脚9

点検調書 その3 写真(橋台・橋脚)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版	
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

写真(橋台・橋脚)

橋脚11

橋脚13

点検調書 その3 写真(橋台・橋脚)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

写真(橋台・橋脚)

橋脚15

橋脚17

点検調書 その3 写真(橋台・橋脚)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(橋台・橋脚)

橋脚19

橋脚20

橋台3

橋台4

点検調書 その3 写真(落橋防止システム・支承部)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(落橋防止システム・支承部)

落橋防止システム1

落橋防止システム2

支承部1

支承部2

点検調書 その3 写真(落橋防止システム・支承部)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(落橋防止システム・支承部)

落橋防止システム3

落橋防止システム4

支承部3

支承部4

点検調書 その3 写真(落橋防止システム・支承部)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(落橋防止システム・支承部)

落橋防止システム5

落橋防止システム6

支承部5

支承部6

点検調書 その3 写真(落橋防止システム・支承部)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(落橋防止システム・支承部)

落橋防止システム7

落橋防止システム8

支承部7

支承部8

点検調書 その3 写真(落橋防止システム・支承部)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(落橋防止システム・支承部)

落橋防止システム9

落橋防止システム10

支承部9

支承部10

点検調書 その3 写真(落橋防止システム・支承部)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(落橋防止システム・支承部)

落橋防止システム11

落橋防止システム12

支承部11

支承部12

点検調書 その3 写真(橋名板)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(橋名板)

橋名板(漢字)

橋名板(ひらがな)



橋名板(交差物件)

橋名板(竣工年月日)

点検調書 その3 写真(橋歴版、塗装履歴、添架物)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真(橋歴版、塗装履歴、添架物)

点検調書 その3 写真(その他)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（その他）

点検調書 その3 写真(その他)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（その他）

点検調書 その3 写真(その他)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

写真（その他）

その他9

点検調書 その3 写真(その他)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)		床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント	
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車		点検年月日	2021年12月21日

写真（その他）

その他13

点検調書 その3 写真(その他)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（その他）

点検調書 その3 写真(その他)

箇所名	美祢市大嶺町西分			主桁形式	コンクリート桁(RC床版橋以外)	床版形式	コンクリート床版
橋梁番号	101730	径間数	6	点検者区分	委託業者	点検者名	(株)宇部建設コンサルタント
橋梁名	祖父ケ瀬橋			点検方法	橋梁点検車	点検年月日	2021年12月21日

写真（その他）

点検調書 その4(損傷写真)

損傷写真箇所図



写真番号	1	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	横桁　鉄筋露出		

写真番号	2	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	横桁　鉄筋露出		

写真番号	3	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	横桁　鉄筋露出　0.3m×0.35m		



点検調書 その4(損傷写真)

写真番号	4	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁	写真番号		部位・部材区分	
損傷区分	b	損傷の種類	遊離石灰、漏水(錆汁)	損傷区分		損傷の種類	
コメント	横桁　遊離石灰(錆汁なし)			コメント			

写真番号		部位・部材区分		写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類		損傷区分		損傷の種類	
コメント				コメント			

点検調書 その4(損傷写真)

損傷写真箇所図



写真番号	5	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	b	損傷の種類	ひびわれ
コメント	主桁　ひびわれ　W＝0.15mm		

写真番号	6	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-Con床版・間詰め
損傷区分	b	損傷の種類	遊離石灰、漏水(錆汁)
コメント	張出床版　遊離石灰(錆汁なし)		

写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類	
コメント			

点検調書 その4(損傷写真)

損傷写真箇所図



写真番号	7	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	横桁　鉄筋露出		

写真番号	8	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	a	損傷の種類	遊離石灰、漏水(錆汁)
コメント	横桁　遊離石灰(錆汁なし)		

写真番号	9	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-Con床版・間詰め
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	定着部　露出		

点検調書 その4(損傷写真)

写真番号	10	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-Con床版・間詰め	写真番号		部位・部材区分	
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出	損傷区分		損傷の種類	
コメント	床版　剥離			コメント			

写真番号		部位・部材区分		写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類		損傷区分		損傷の種類	
コメント				コメント			

点検調書 その4(損傷写真)

損傷写真箇所図



写真番号	11	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	主桁　鉄筋露出		

写真番号	12	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	主桁　鉄筋露出		

写真番号	13	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	b	損傷の種類	遊離石灰、漏水(錆汁)
コメント	横桁　遊離石灰(錆汁なし)		

点検調書 その4(損傷写真)

写真番号	14	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-Con床版・間詰め	写真番号		部位・部材区分	
損傷区分	b	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出	損傷区分		損傷の種類	
コメント	間詰め うき			コメント			

写真番号		部位・部材区分		写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類		損傷区分		損傷の種類	
コメント				コメント			

点検調書 その4(損傷写真)

損傷写真箇所図



写真番号	15	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	主桁　鉄筋露出　0.05m×0.1m		

写真番号	16	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	横締め部　うき　0.2m×0.2m		

写真番号	17	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	b	損傷の種類	遊離石灰、漏水(錆汁)
コメント	横桁　遊離石灰(錆汁なし)		

点検調書 その4(損傷写真)

写真番号	18	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-Con床版・間詰め
損傷区分	b	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	間詰め部 うき 1.0m×0.2m		



写真番号	19	部位・部材区分	下部構造-橋台・橋脚
損傷区分	b	損傷の種類	漏水、滞水、堆砂
コメント	P5橋脚 漏水(錆汁なし)		

写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類	
コメント			

写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類	
コメント			

点検調書 その4(損傷写真)

損傷写真箇所図



写真番号	20	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	主桁　剥離　0.2m×0.1m		

写真番号	21	部位・部材区分	上部構造-コンクリート-主桁・横桁
損傷区分	c	損傷の種類	うき、剥離、欠損、鉄筋露出
コメント	横桁　鉄筋露出　0.05m×0.05m		

写真番号	22	部位・部材区分	上部構造-排水装置
損傷区分	b	損傷の種類	腐食、変形、つまり
コメント	排水管　取付金具　破断		

点検調書 その4(損傷写真)

写真番号	23	部位・部材区分	下部構造-橋台・橋脚	写真番号		部位・部材区分	
損傷区分	b	損傷の種類	漏水、滞水、堆砂	損傷区分		損傷の種類	
コメント	A2橋台　漏水(錆汁なし)			コメント			

写真番号		部位・部材区分		写真番号		部位・部材区分	
損傷区分		損傷の種類		損傷区分		損傷の種類	
コメント				コメント			